

【平成29年度】擁壁、遮水工の点検結果
最終処分場（点検）

点検年月日	擁壁（堰堤）	遮水工	措置内容
平成29年4月8日	良	良	なし
平成29年4月15日	良	良	なし
平成29年4月22日	良	良	なし
平成29年5月13日	良	良	なし
平成29年5月20日	良	良	なし
平成29年5月27日	良	良	なし
平成29年6月3日	良	良	なし
平成29年6月17日	良	良	なし
平成29年6月24日	良	良	なし
平成29年7月8日	良	良	なし
平成29年7月15日	良	良	なし
平成29年7月29日	良	良	なし
平成29年8月5日	良	良	なし
平成29年8月12日	良	良	なし
平成29年8月26日	良	良	なし
平成29年9月2日	良	良	なし
平成29年9月9日	良	良	なし
平成29年9月16日	良	良	なし
平成29年10月7日	良	良	なし
平成29年10月14日	良	良	なし
平成29年10月28日	良	良	なし
平成29年11月5日	良	良	なし
平成29年11月18日	良	良	なし
平成29年11月25日	良	良	なし
平成29年12月16日	良	良	なし
平成29年12月24日	良	良	なし
平成30年1月13日	良	良	なし
平成30年1月20日	良	良	なし
平成30年1月27日	良	良	なし
平成30年2月3日	良	良	なし
平成30年2月10日	良	良	なし
平成30年2月17日	良	良	なし
平成30年3月17日	良	良	なし
平成30年3月24日	良	良	なし