

【平成27年度】調整池及び浸出液処理設備の点検結果

水処理施設

点検年月日	調整池	浸出液処理設備	措置内容
平成27年4月4日	良	良	なし
平成27年4月9日	良	良	なし
平成27年4月17日	良	良	なし
平成27年4月22日	良	良	なし
平成27年5月1日	良	良	なし
平成27年5月8日	良	良	なし
平成27年5月15日	良	良	なし
平成27年5月20日	良	良	なし
平成27年5月26日	良	良	なし
平成27年6月5日	良	良	なし
平成27年6月12日	良	良	なし
平成27年6月18日	良	良	なし
平成27年6月26日	良	良	なし
平成27年7月3日	良	良	なし
平成27年7月10日	良	良	なし
平成27年7月17日	良	良	なし
平成27年7月24日	良	良	なし
平成27年7月30日	良	良	なし
平成27年8月7日	良	良	なし
平成27年8月11日	良	良	なし
平成27年8月19日	良	良	なし
平成27年8月26日	良	良	なし
平成27年9月1日	良	良	なし
平成27年9月8日	良	良	なし
平成27年9月17日	良	良	なし
平成27年9月24日	良	良	なし
平成27年9月29日	良	良	なし
平成27年10月7日	良	良	なし
平成27年10月15日	良	良	なし
平成27年10月21日	良	良	なし
平成27年10月27日	良	良	なし
平成27年11月6日	良	良	なし
平成27年11月11日	良	良	なし
平成27年11月18日	良	良	なし
平成27年11月27日	良	良	なし
平成27年12月4日	良	良	なし

点検年月日	調整池	浸出液処理設備	措置内容
平成27年12月11日	良	良	なし
平成27年12月18日	良	良	なし
平成27年12月25日	良	良	なし
平成27年12月30日	良	良	なし
平成28年1月8日	良	良	なし
平成28年1月14日	良	良	なし
平成28年1月22日	良	良	なし
平成28年1月29日	良	良	なし
平成28年2月5日	良	良	なし
平成28年2月12日	良	良	なし
平成28年2月22日	良	良	なし
平成28年2月25日	良	良	なし
平成28年3月4日	良	良	なし
平成28年3月11日	良	良	なし
平成28年3月17日	良	良	なし
平成28年3月24日	良	良	なし
平成28年3月31日	良	良	なし